⑩ 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 昭64-71628

⑤Int Cl.⁴
B 23 H 7/36

識別記号 庁内整理番号 Z-7908-3C → 3公開 昭和64年(1989)3月16日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

の発明の名称 放電加工機の加工液供給装置

②特 願 昭62-227063

②出 願 昭62(1987)9月10日

②発明者 田辺 英樹 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内 ②発明者 中川 健愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内

の出 願 人 トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地

の代 理 人 弁理十 鵜沼 辰ク 外1名

明 粗 名

1. 発明の名称

放電加工機の加工液供給装置

2. 約許請求の範囲

(2) 前記集合加工被供給装置制御装置が、 繭 窓 加工被排出指令が出されず持機し加工被排の宿 起加工被排出器ではして前記加工被排出路 出す際に、各前記加工被排出器を置にあらかせの定 のられた4年間位によづいて前記加工維排出指令 を出力することを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載の装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は放電加工機の加工被供給設置に係り、 特に複数の放電加工機の加工被を共通に処理する 加工機能給設置に関する。

(従来の技術)

放地加工機はその加工に際し加工被を使用するが、この加工被は加工によって発生する金属層などによってスラッジを含むようになるので、加工 被供給数置へ返られ、そこで所被得へ貯えられ、 次にろ適陽を通してスラッジ等が除かれ、消被符 へ送られ、再び放電加工機へと解環され使用され ている。

通常放電加工機は例えば、特開昭60-141 433号公報に開示されているように専用の加工 被供給装置を有している。

(発明が解決しようとする問題点)

しかるに複数の放電加工機を使用する場合、そ

しかし、このように小さな容量とした場合、各 放電加工機の運転状態によっては、同時に排出す る加工機の容量が現合加工液供給装置から排出で さる加工機の容量を超えてオーバフローした災を 発生させる恐れがある。

本発明の目的は、複数の放電加工機に共通の集 台加工機供約装置を設け、各放電加工機からの加 工液排出時間を削削して集合加工被供給装置から がオーパフローして火災を発生させる危険 を防止することにある。

(問題点を解決するための手段)

上記問題点は、複数の放電加工機と、それぞれ

てゆき、該指令を受けた加工被排出装置は対応し た放電加工機の加工被を集合加工被供給装置に排 出してゆく。

〔突旌例〕

本発明の一実施例を第1図~第8回を用いて説明する。

解1回は本発明にかかわる装置のプロック側を示す。n橋の放電加工機10、12…1nには、 10~1nより排出する加工機 10、12 には、 10~1nより排出する加工投例 制御と放電加加工 被排出信号200を出力する放電加工機 制御装置 20~2nがそれぞれ対に設けられている。1ま たは複数の加工機排出信号200を入力した集合 図30の加工機所生態力を検討して加工機排出信 分200を出している放電加工機排出信 分200を出している放電加工機排出信 分200を出している放電加工機排出信 分200を出している放電加工機10~1nのそれぞれに対応した加工被排出用電磁井50~1nのそれに対応した加工機排出用電磁井50~1nのそれぞれに対応した加工機排出用電磁井50~出力すると共に集合加工機解数置30位電磁井50~00段的10~5 の該放電加工機の加工被非出信号を出力する加工 被非出制即設理と、該放電加工機の加工被を加工 被非出销中によって明出する加工被非出設盤と、 該加工被非出該置からの加工被を受入れ两七一被 供給設置と、前記加工被非出信号を入力し前記集 合加工被供給装置の容量と該加工被郭出信号の合 計値と必定に対応して前記加工被郭出信号の合 計値との差に対応して前記加工被郭出信型へ前記 加工被非出指令を出力する集合加工被供給装置 等該置とからなるが確加工機の加工被供給装置に

(作用)

nを介して洗入する加工被を再生し、放電加工機 10~1nに返送する。

第2回は放電加工機10~1 n および放電加工 機制御装置20~2nのうち加工被排出に係わる 部分を示す。放電加工機10~1mは放電加工機 本体111と、この本体111に支持されたコラ ム112、このコラム112の下部に付けられた 放電加工用電桶113、この電桶113によって 放電加工される加工対象物である形115、この 型115の中に銀練113が所定位置(切込煙さ 設定値D)まで切込まれることによって放電加工 第7を検知するための切込煙を信号 Eを出力する 位置センサ114、加工練116を貯える加工機 117. より機成される。放射加工機制御装置 20~2 nには、加工被排出制御装置が内部され この制御防御は前記切込み浸さ信号Eを入力し 型115を断定の形状に加てするため必断が供給 1 1 3 の切込み深さ設定値Dと比較し、切込み深 さ信号Eが設定値Dに達した場合加工完了したと 判定し、加工被排出要求信号200を出力する比

較湯121と、 阪排出信号を入力し、 加工板排出信号200を集合加工被供給装置制御整40に出力することを許可するゲート122とから構成される。

第3回は放電加工機制等装置21の加工機排出 信号200発生フローチャートを示す。関中の 123~127はフローチャートの各ステップを 示す。

スタート123寸ると、比較刷121に検加工 物である型115に対する電極113の切込み設 を設定値Dを設定し、次のステップ125で観 リ切込み契節の切込み深さを位置センサ114は リ切込み契値信号Eとして読み込み、ステップ 126で設定値Dと信号Eの差が0以下となって いるかを判別し、0以下になっていない場合はス テップ125へ戻って合は、次のステップ127で 加工被排出信号200をゲート122に出力も なにスタート123に戻り、新たな型115に対 する切込契さ設定値Dを読み込み124、以下同 する切込契さ設定値Dを読み込み124、以下同 様のサイクルを繰返す。

第4回は集合加工被供給装置30の構成の1例 を示す。電磁弁50~5nを介して排出された加 工権は中継権31に集められるが、集合加工被供 給装置制御装置40は、中継槽内被面レベルと中 維榑からの加工被吐出量によって、中継槽31が 間時に何台分の加工被排出信号200を受付けら れるかを判断する。この許容台数以上の加工被排 出信号200が出力されたときは、所定の優先順 位に従って、待機させ加工被再生処理が進み中継 樽31の受入れが可能になってくると、前記優先 順位に従って該当する電磁弁50~5mを開放し て加工液を中継槽31に導入する。この詳細は後 述する。中継槽31より汚被槽32に送られた加 工練は、ここで加工局などを沈澱させ、次にフィ ルタ33に送られ細かい混入物が除かれ、滑液槽 34に貯えられる。この清液槽34より再生され た加工被は放散加工機10~1nへ再び戻される。 類5回は中継榜31内の加工液検出手段の1例 を示す。4つのセンサS、~ S。を中継槽31内に

高さ方向に所定の間隔で設け、それぞれのセンサ S、~ S、が加工被に減ったとき信号を発すること により加工被のレベルを検出するもので本実施例 では4つの加工被レベルが検出できる。

第6回は集合加工被供給装置制御装置40のブ ロック図を示す。放電加工機制御装置20~2n より出力される加工被排出信号200は、0.1 の2位信号として集合加工液供給装置制御装置 4 0 の加算器 4 1 に入力される。加算器 4 1 は、 冬 放 澄 加 工 機 制 御 装 数 2 0 ~ 2 n か ら 出力 さ れ る 加工被排出信号200の加算を行う。この加算結 果は比較器 4 2 に常時送信されており、集合加工 遊供給契約30に設けられた中継機31の容量、 各放電加工機10~1nの加工被排出流量および 中継槽31から加工被を汲み上げるポンプ能力に 照して設定する設定値 C r と比較する。本実施例 ではこの設定値CFを4とし、4台の放電加工機 10~1mから排出される加工被を中継槽31が 河時に収容できる容量を有している。加算器41 の出力 A が "4"以下のときは、比較器 42の出 カ ("0 " マ は " 1 " の 2 値 付 長) は " 0 " と な リゲート43に送られる。このときゲート43は 放散加工機制御装置20~2mからの加工被排出 **信号200をそのまま、該信号200を出力した** 放性加工機10~1mに付属する地磁弁50~5 nに送出し、これら電磁弁50~5nはこの信号 200により井を開放し、加工被を中継榜31に 排出する。次に加算器41の出力Aが"5"以上 となると比較器42の出力信号は"1"となる。 この信号がゲート43に入力すると、ゲート43 けら乗日以降に出された加丁減排出信号200の ゲートを遮断し待機させる。その後、加工被排出 信号"1"を出力していた放電加工機10~1 n のうち加工被を排出完了したものは加工被排出信 号"0"として加算器41に送信するため演算料 果Aが更新されてそれまで待機されていた加工液 排出供号200が受付けられる。

第7 図は加算 4 1 の加工被排出 6 号 2 0 0 人 カポートおよびレジスタを示す。加工被排出 6 6 号 2 0 0 は各放電加工機制鋼装置 2 0 ~ 2 n からラ 第8 別は集合加工機供給装置制御装置4 0 が緩 発脱位を定めるフローチャートを示す。レジスタ 4 5 内の状態は発現される。フローチャートに定 って解構演算処理される。フローチャートの条イ ペントの左又は右の3 形の番号は各ステップを示 **4**.

スタート201後レジスタ45の内容をびこの 液算処理を行うマイクロプロセッサのレジスタA。 B. Dの初期化と設定値Crのセットをステップ 202にて行う。次にステップ203でレジスタ 45の各ピット0~nに入力される各加工被排出 信号200i。, i,, … i n を読込む。その後ス テップ204以降で1。~1 nの状態を判断し "0"か"1"かに応じてそれぞれの処理を行う。 ステップ204は1.の状態を確認する。放電加 工機10が"1"即ち加工被排出を要求している ときステップ205に移ってまずレジスタAに1 を加え、更にレジスタBのOビットに"1"をた てる。 (B=B+2°) レジスタBの内容につい てはステップ2n5にて記述するため、ここでは 説明と省く。ステップ205の処理が終わるとス テップ206に移る。i。=0のときにはステッ プ205を経ず直接ステップ206に飛ぶ。ここ では加工被排出信号200の1,の状態を確認し、 i . = 1 のときには、ステップ207でレジスタ

Aに1を加えレジスタBには1ビットめに"1" を立てる。この処理が終わると次のステップに移 る。以下同様の処理をステップ2n0まで繰返し、 加工被排出信号200のi。~inの全ての状態 を繙べる。これらの結果はステップ2 n 1 までの 処理を経てレジスタA,Bに保管されている。即 ちレジスタAでは加工被排出信号200を出力し ている放電加工機の台数が終納されている。レジ スタBでは 0 ビットから n ビットの " 0 " 。 " 1 " を調べることによって加工被排出信号200を出 力している放電加工機を確認できる。この判断は ステップ2n3,2n4,2n5にて行っている。 ステップ 2 n 3 では複数台の放電加工機から同時 に加工被排出信号200を受けたときにオーバー フローを防止するための制限台数を表わす設定値 Crとの差を取り、結果をレジスタDに保管する。 レジスタDの内容は、ステップ2n4にて正(D = 0 を含める)、負の判断を行いD≥ 0 のときに はオーバーフローの心配がないため、ステップ2 n 6 にて加工被排出信号200を出力している全

放電加工機に対し加工機排出許可してゲート43 から対応する電磁計50~5nへ加工機排出符 領守を出力することをステップ2n6にて実行す る。この信号を受けた放電加工機は加工機を集中 加工機供線製製30に輸出する。

この結果放電加工機10~1ヵが同時に加工液

特開昭64-71628(5)

を排出するのは 4 台までとなり、中離 槽 3 1 から加工被がオーバーフローすることはない。 【発明の効果】

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例を示すプロック図、 第2回は放電加工機および放電加工機列の海鉄図のは うち加工被出に係わる部分を示す後、第4回は を発生フローチャート、第4回は 会加工機供給鞍型構成図、第5回は中継槽内の加 工被検出手段を示す例、第6限は集合加工機供給 接監制鋼装型のプロック側、第7回は加算場の加 工機排出借号入力ポートおよびレジスタを示す側、 第8側は集合加工機供給装置制鋼装置が優先期位 を定めるフローチャートである。

10,11,~1n…放電加工機、

20,21,2n…放電加工機制御装置、


30 … 集合加工被供給装置。

40 … 集合加工被供給装置制御装置、

50,51~5n…電磁井、

200…加工被排出信号。

代理人 物 沼 辰 之



特開昭64-71628(6)

